

## Informe de inspección

**Fecha inspección:** 4/10/2017  
**Inspeccionado:** Maria Gotés  
 Nuria Rovira  
**Referencia:** 171004IF

Pág. 1 of 3

## Localización

**Contacto:** Nuria Rovira  
**Cliente:** Yaya María  
**Dirección:** Sant Martí de l'Erm, 14  
 Sant Joan Despí  
**Código Postal:** 08970  
**Contrato No:** TE161488PL

ZONA	OBSERVACIÓN INCIDENCIA	ASIGN.	Acción realizada / comentarios	FECHA
1.- Puerta exterior planta baja: 	Puerta no ajusta correctamente. Se recomienda colocar burlete.			
2.- Almacén planta baja: 	Desorden. Se recomienda mantener la zona ordenada, dejando pasillos perimetrales interiores de 0,5 m.			
3.- Puerta lateral planta baja: 	Puerta no ajusta correctamente. Se recomienda colocar burlete.			
4.- Ventanas planta baja: 	Ventanas abiertas y sin tela mosquitera. Se recomienda mantener las ventanas cerradas y/o colocar telas mosquiteras.			
5.- Almacén planta baja:	Agujero asociado al paso de conducciones. Se recomienda sellado.			

### Informe de inspección

**Fecha inspección:** 4/10/2017  
**Inspeccionado:** Maria Gotés  
 Nuria Rovira  
**Referencia:** 171004IF

Pág. 2 of 3

### Localización

**Contacto:** Nuria Rovira  
**Cliente:** Yaya María  
**Dirección:** Sant Martí de l'Erm, 14  
 Sant Joan Despí  
**Código Postal:** 08970  
**Contrato No:** TE161488PL

ZONA	OBSERVACIÓN INCIDENCIA	ASIGN.	Acción realizada / comentarios	FECHA
				
<p>6.- Puertas exteriores sótano:</p> 	<p>Puertas no ajustan correctamente. Se recomienda colocar burletes.</p>			
<p>7.- Arquetas sótano:</p> 	<p>Arquetas no ajustan correctamente y con agujeros. Se recomienda reparar y sellar.</p>			

### Informe de inspección

**Fecha inspección:** 4/10/2017  
**Inspeccionado:** Maria Gotés  
 Nuria Rovira  
**Referencia:** 171004IF

Pág. 3 of 3

### Localización

**Contacto:** Nuria Rovira  
**Ciente:** Yaya María  
**Dirección:** Sant Martí de l'Erm, 14  
 Sant Joan Despí  
**Código Postal:** 08970  
**Contrato No:** TE161488PL

ZONA	OBSERVACIÓN INCIDENCIA	ASIGN.	Acción realizada / comentarios	FECHA
				
8.- Almacén sótano: 	Desorden. Se recomienda mantener la zona ordenada, dejando pasillos perimetrales interiores de 0,5 m.			
9.- Almacén sótano: 	Agujero asociado al paso de conducciones. Se recomienda sellado.			
10.- Patio interior: 	Vegetación. Se recomienda desbrozar.			